

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
15612—
2013

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Методы определения параметров шероховатости поверхности

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный университет леса»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 марта 2013 г. № 55-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 августа 2013 г. № 475-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 15612—2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 15612—85

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартиформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Метод определения высотного параметра Rm_{max}	2
5 Метод определения высотных параметров Rm , Rz , Rp , Rk , Rv , Ra и шагового параметра Sm	3
6 Метод оценки кинематической волнистости	4
7 Метод контроля по образцам шероховатости	5
Приложение А (справочное) Приборы, рекомендуемые для определения параметра шероховатости Rm_{max}	6
Приложение Б (рекомендуемое) Форма журнала записи результатов измерений по определению параметра шероховатости Rm_{max} индикаторным глубиномером	7
Приложение В (справочное) Тип прибора профильного типа для определения параметров шероховатости, модель, завод-изготовитель, контролируемые параметры шероховатости и диапазон измерений параметров	8
Приложение Г (рекомендуемое) Форма журнала записи результатов измерений по определению параметров шероховатости с помощью профилометра	9
Приложение Д (рекомендуемое) Форма журнала записи результатов измерений по определению параметра шероховатости Rm_{max} для кинематической волнистости	10

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Методы определения параметров шероховатости поверхности

Products from wood and wood materials.
Methods for determination of roughness parameters

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на древесину и продукцию из древесины (пиломатериалы, шпон, фанеру, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты и изделия из них), не имеющих защитно-декоративных покрытий, и устанавливает методы определения параметров шероховатости поверхности $Rm_{\max}$, Rm , Rz , Rp , Rk , Rv , Ra и Sm по ГОСТ 7016, а также метод контроля шероховатости поверхности изделий по образцам шероховатости.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7016—2013 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности

ГОСТ 19300—86 Средства измерения шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры

ГОСТ 25142—82 Шероховатость поверхности. Термины и определения

ГОСТ 28498—90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 25142 «Шероховатость поверхности. Термины и определения» и ГОСТ 7016 «Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности».


4 Метод определения высотного параметра Rm_{max}

4.1 Приборы

Индикаторные глубиномеры, позволяющие выполнить измерения неровностей высотой до 1600 мкм, приведенные в приложении А.

4.2 Подготовка к измерениям

4.2.1 При применении индикаторного глубиномера индикатор часового типа закрепляют в колодке стопорным винтом так, чтобы измерительный наконечник выступал над опорной плоскостью колодки на величину хода, равную от 1,6 до 2,0 мм (рисунок 1).



1 — индикатор; 1.1 — шкала индикатора; 1.2 — шкала индикатора, фиксирующая полные обороты большой стрелки; 1.3 — измерительный наконечник; 2 — колодка; 3 — стопорный винт

Рисунок 1

4.2.2 В результате визуального осмотра на контролируемой поверхности выбирают не менее пяти крупных неровностей.

4.2.3 Направление измерений на контролируемой поверхности выбирают из условия получения максимального значения высоты неровности.

4.2.4 Индикаторный глубиномер должен опираться на контролируемую поверхность только собственной массой

4.3 Проведение измерений

4.3.1 Устанавливают индикаторный глубиномер на контролируемую поверхность так, чтобы измерительный наконечник индикатора касался нижней точки впадины измеряемой неровности. Поворачивая шкалу индикатора (1.1), совмещают нулевое деление шкалы индикатора со стрелкой. Фиксируется количество полных оборотов по шкале (1.2), которое принимают за начало отсчета.

4.3.2 Индикаторный глубиномер смещают на контролируемой поверхности так, чтобы измерительный наконечник плавно поднялся до высшей точки выступа измеряемой неровности. Фиксируют значение показания индикатора по шкале (1.1) и количество полных оборотов по шкале (1.2).

4.3.3 Расстояние от нижней точки впадины до высшей точки выступа i -й наибольшей неровности H_{max_i} , мкм, определяется по формуле:

$$H_{max_i} = 1000 \cdot t \cdot (\bar{A} + 100(\bar{A}_2 - \bar{A}_1)), \quad (1)$$

где t — цена деления шкалы индикатора, мм;

- A — отсчет по шкале индикатора (1.1);
 B_1 — количество полных оборотов, принятое за начало отсчета (по впадине);
 B_2 — количество полных оборотов стрелки шкалы индикатора (1.1), фиксируемое по шкале (1.2) (по выступу).

4.3.4 Результаты измерений записывают в журнал, приведенный в приложении Б.

4.4 Обработка результатов

4.4.1 Параметр шероховатости $Rm_{\max}$, мкм, вычисляют по формуле

$$Rm_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n H_{\max_i}, \quad (2)$$

где $H_{\max_i}$ — расстояние от низшей точки впадины до высшей точки выступа i -й наибольшей неровности, мкм;

n — число неровностей.

5 Метод определения высотных параметров Rm , Rz , Rp , Rk , Rv , Ra и шагового параметра Sm

5.1 Аппаратура

- 5.1.1 Профилометры и профилографы-профилометры по ГОСТ 19300 (приложение В).
 5.1.2 Сосуд для выдерживания образцов в воде.
 5.1.3 Термометр лабораторный ТЛ-5 № 2 по ГОСТ 28498.

5.2 Подготовка к измерениям

5.2.1 Отбор образцов проводят в соответствии с нормативно-технической документацией на конкретную продукцию.

5.2.2 Размеры образцов щитовых деталей должны быть не более 200 × 100 мм, длина образцов брусковых деталей — не более 200 мм.

Примечание — При использовании накладных приборов контролируемые детали по своему максимальному размеру не ограничены, а их минимальные размеры зависят от опорных площадок приборов.

5.2.3 Количество образцов, вырезаемых из одной детали, должно быть не менее пяти (при этом длинная сторона образца должна быть перпендикулярна направлению следов обработки).

5.2.4 В случае, когда в нормативно-технической документации на конкретные изделия установлено требование к вымачиванию перед измерением, образцы выдерживают в жидкости в течение двух часов при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, поместив в сосуд свободно плавающими, испытываемой поверхностью вниз.

5.2.5 Количество участков измерения, равных базовой длине, на одном образце должно быть при определении параметра Rm — 10 шт., параметров Rz , Rp , Rk , Rv , Ra и Sm — 5 шт.

5.2.6 Расположение участков измерения на контролируемой поверхности должно быть равномерным, но не ближе 3 мм друг от друга и от края образца.

5.2.7 Направление измерения параметров шероховатости должно выбираться таким, чтобы фиксировались наибольшие неровности.

Для поверхностей, на которых не наблюдаются явно направленные следы обработки, измерения проводят в произвольном направлении.

5.3 Проведение измерений

5.3.1 Измерения проводят на образцах в сухом состоянии или подготовленных в соответствии с 4.2.4.

На выдержанных в жидкости образцах измерения проводят не позднее чем через 15 мин после изъятия их из сосуда.

5.3.2 Подлежащий контролю образец размещают на предметном столике или под накладной головкой профилометра так, чтобы направление измерения соответствовало заданному (см. 4.2.7).

5.3.3 Датчик устанавливают на контролируемой поверхности образца в соответствии с инструкцией по эксплуатации на конкретный прибор.

5.3.4 Числовое значение базовой длины выбирают по ГОСТ 7016.

5.3.5 Измерение значений параметров шероховатости поверхности осуществляют в соответствии с инструкцией по эксплуатации на конкретный прибор.

5.3.6 Значения параметров шероховатости записывают в журнал (приложение Г).

5.4 Обработка результатов

5.4.1 Определяются средние значения высотных параметров шероховатости R_i в микронах на контролируемой поверхности каждого образца.

Определяются средние значения высотных параметров шероховатости R в микронах на контролируемой поверхности по формуле

$$R = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m R_i, \quad (3)$$

где m — количество образцов;

R_i — среднее значение высотного параметра шероховатости на i -м образце, мкм.

5.4.2 Средние значения параметров шероховатости на контролируемой поверхности каждого образца Sm_i , мм.

Среднее значение параметра шероховатости на контролируемой поверхности Sm , мм, определяют по формуле

$$Sm = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Sm_i, \quad (4)$$

где m — количество образцов;

Sm_i — среднее значение параметра шероховатости на i -м образце, мкм.

6 Метод оценки кинематической волнистости

6.1 Средства измерения

Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427 и штангенциркуль ШЦ-1—125—0,1 по ГОСТ 166.

6.2 Подготовка к измерениям

Диаметр фрезы, формирующий поверхность в процессе обработки, измеряют с помощью штангенциркуля. Радиус окружности (r), описываемой лезвием ножа, будет равен половине диаметра фрезы.

6.3 Проведение измерений

6.3.1 На образце выбирают не менее трех участков длиной от 100 до 150 мм каждый, перпендикулярно следам обработки.

6.3.2 Визуально определяют суммарное количество волн (k_i) на каждом из контролируемых участков.

6.4 Обработка результатов

6.4.1 Длину волны на контролируемом участке l_i , мм, вычисляют по формуле

$$l_i = \frac{L_i}{k_i}, \quad (5)$$

где k_i — суммарное количество волн на i -м контролируемом участке;

L_i — длина i -го контролируемого участка (100—150 мм).

6.4.2 Среднюю длину волны на образце l , мм, вычисляют по формуле

$$l = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n l_i, \quad (6)$$

где n — количество контролируемых участков.

6.4.3 $Rm_{\max}$, мкм, приближенно определяют по формуле

$$Rm_{\max} = \frac{l^2}{8 \cdot r} 1000, \quad (7)$$

где r — радиус окружности, описываемой лезвием ножа, мм.

6.4.4 Результаты измерений записывают в журнал, приведенный в приложении Д.

7 Метод контроля по образцам шероховатости

7.1 Образцы шероховатости применяют для контроля шероховатости поверхности деталей той же формы, породы древесины, обработанных тем же методом.

7.2 Контроль осуществляют путем визуального сравнения шероховатой поверхности обработанной детали с поверхностью образца шероховатости.

7.3 Для сравнения контролируемую деталь и образец шероховатости располагают так, чтобы их поверхности были равномерно освещены рассеянным светом. При комбинированном освещении общая освещенность деталей должна быть не менее 750 лк.

7.4 Детали и образцы шероховатости должны располагаться между контролером и источником света.

7.5 Сравнение шероховатости поверхностей детали и образца шероховатости осуществляют так, чтобы угол между направлением визирования и перпендикуляром к поверхности был не менее 60°.

7.6 Образцы шероховатости должны иметь шероховатость поверхности в соответствии с нормативно-технической документацией на данный вид продукции.

7.7 Образцы шероховатости должны иметь размеры поверхности 300 × 200 мм. Длина образцов шероховатости в виде брусков — 300 мм. Допускаемые отклонения размеров образцов не должны превышать (± 3 мм).

7.8 Проверка шероховатости поверхности образцов шероховатости должна производиться в специализированных лабораториях, аттестованных для проведения подобного вида работ, а также самими предприятиями по одному или нескольким параметрам по ГОСТ 7016.

7.9 Образцы шероховатости необходимо снабжать ярлыком, на котором указывают:

- вид обработки, назначение изделия и породу древесины;
- значение параметра шероховатости с указанием отклонений;
- дату утверждения и срок действия;
- подпись лица, утверждающего образец;
- подписи руководителей технического контроля и лица, проводившего измерения.

Размеры ярлыка не должны превышать 100 × 70 мм.

7.10 Срок действия образцов шероховатости устанавливает руководитель технического контроля. Проверку образцов шероховатости выполняют не реже одного раза в год.

7.11 На предприятии должно быть не менее двух комплектов образцов шероховатости. Первый комплект находится непосредственно на рабочем месте. Второй комплект образцов шероховатости является контрольным при возникновении различий в оценке обработанных деталей. Контрольные образцы хранят в помещении, исключающем попадание производственной пыли, при нормальных условиях воздушной среды.

Приложение А
(справочное)Приборы, рекомендуемые для определения параметра шероховатости Rm_{max}

Т а б л и ц а А.1

Рекомендуемый прибор	Высота неровностей H_{max} , мкм	Неровность поверхности, для измерения которой рекомендуется применение прибора
Индикатор часового типа ИЧ –10 с колодкой	500—1600	Риски обработки в виде поперечных и продольных неровностей после пиления, торцевого фрезерования, лущения и строгания; структурные неровности на поверхности плит с ориентированным рас- положением стружки

Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма журнала
записи результатов измерений по определению параметра шероховатости Rm_{max}
индикаторным глубиномером

Материал _____

Порода древесины _____

Вид обработки _____

Доминирующий вид неровностей _____

Прибор (марка) _____

Цена деления индикатора _____, мм

Номер измерения	Показание индикатора			Значение H_{max} , мкм	Примечание
	Количество полных оборотов (по впадине) S_1	Отсчет по шкале индикатора A	Количество полных оборотов (по выступу) S_2		

Значение параметра шероховатости Rm_{max} _____ мкм на контролируемой поверхности

* _____ 20 ____ г.

подпись

Приложение В
(справочное)

**Тип прибора профильного типа для определения параметров шероховатости,
модель, завод-изготовитель, контролируемые параметры шероховатости
и диапазон измерений параметров**

Таблица В.1

Тип прибора, модель, завод-изготовитель	Контролируемый параметр шероховатости	Диапазон измерений параметров
Профилометр 130 (ОАО «Завод Протон-МИЭТ») и другие	<i>R_m, R_z, R_p, R_k, R_v, R_a, S_m</i>	<i>R_z и R_m: 2,5—500 мкм R_p, R_k, R_v: 2,5—500 мкм R_a: 0,50—50 мкм S_m: 0,025—1,6 мм</i>
Профилограф-профилометр АБРИС-ПМ7 (ООО «Абрис») и другие	<i>R_m, R_z, R_a, S_m</i>	<i>R_z и R_m: 2,5—50 мкм R_a: 0,50—12,5 мкм S_m: 0,025—0,25 мм</i>

Приложение Г
(рекомендуемое)

Форма журнала
записи результатов измерений по определению параметров шероховатости
с помощью профилометра

Вид изделия _____

Материал _____

Порода древесины _____

Вид обработки _____

Прибор (марка) _____

Номер участка измерения	Направление измерения по отношению к направлению следов обработки	Базовая длина, мм	Параметр шероховатости и его значение на участке						
			Высотный, мкм						Шаговый, мм
			R_m	R_z	R_p	R_k	R_v	R_a	S_m

Среднее значение параметра шероховатости на контролируемой поверхности

R_m _____ мкм;

R_z _____ мкм;

R_p _____ мкм;

R_k _____ мкм;

R_v _____ мкм;

R_a _____ мкм;

S_m _____ мм

« _____ » _____ 20 ____ г.

подпись

Приложение Д
(рекомендуемое)

Форма журнала
записи результатов измерений по определению параметра шероховатости $Rm_{\max}$
для кинематической волнистости

Вид изделия _____

Порода древесины _____

Скорость подачи _____, м/мин

Число оборотов _____, мин⁻¹

Диаметр фрезы _____, мм

Номер участка	Длина контролируемого участка L_p , мм	Суммарное количество волн на контролируемом участке k_i	Длина волны на контролируемом участке l_i , мм	Примечание

Среднее значение длины волны на образце l _____, мм

Значение параметра шероховатости $Rm_{\max}$ _____, мкм, на контролируемой поверхности

« _____ » _____ 20 ____ г.

подпись

УДК 6745:620.179.11:006.354

МКС 79.040

К 29

Ключевые слова: изделия из древесины, древесные материалы, параметры шероховатости поверхности, методы определения

Редактор *Т.М. Канонова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 06.02.2014. Подписано в печать 17.02.2014. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,88. Уч.-изд. л. 0,95. Тираж 109 экз. Зак. 241.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru