

**к ГОСТ 22551—77 Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Технические условия**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.2. Таблица 2. Графа «Наименование показателя». Показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 5	$(\text{SiO}_2)$ , % $(\text{Fe}_2\text{O}_3)$ , % $(\text{Al}_2\text{O}_3)$ , % обогащенных песках, %	$(\text{SiO}_2)$ , %, не менее $(\text{Fe}_2\text{O}_3)$ , %, не более $(\text{Al}_2\text{O}_3)$ , %, не более обогащенных песках, %, не более

(ИУС № 1 2001 г.)