

к ГОСТ Р 52218—2004 Лебедки проходческие. Общие технические требования и методы испытаний

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.3.19. Пятый абзац	- в направлении спуска при включенном стопорном устройстве;	- в направлении спуска при наложенном (включенном) стопоре стопорного устройства;
последний абзац	- в направлении подъема при невыключенном стопорном устройстве.	- в направлении подъема при отброшенном (выключенном) стопоре стопорного устройства.
Пункт 5.2.1. Таблица 2. Графа «Метод контроля». Для показателя 16	при включенном стопорном устройстве приводят в действие двигатель в направлении спуска;	при наложенном (включенном) стопоре стопорного устройства приводят в действие двигатель в направлении спуска;
	при выключенном стопорном устройстве приводят в действие двигатель в направлении подъема.	при отброшенном (выключенном) стопоре стопорного устройства приводят в действие двигатель в направлении подъема.

(ИУС № 8 2007 г.)