

Вт. ч.и.и. и 2/2/90)



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

**СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК**

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОТО- И ЩЕЛОЧЕПРОНИЦАЕМОСТИ

**ГОСТ 12.4.063-79**

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**ГОСТ**  
12.4.063-79

ГОСТ 12.4.063-79, Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук. Метод определения кислото- и щелочепроницаемости  
Occupational safety standards system . Means for protection of hands. Method for determination of penetrability of acids and alkalies

**РАЗРАБОТАН Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

М. Е. Цудков, В. Н. Ардасенов, Б. А. Дворянчиков, М. Л. Брайнина,  
В. В. Шаркова, И. С. Новожилова, Т. Н. Шумяцкая

**ВНЕСЕН Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов**

Зам. заведующего отделом А. П. Купчина

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 марта 1979 г. № 1026**

## Система стандартов безопасности труда

## СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК

Метод определения кислото- и щелочепроницаемости

System of standards on safety engineering

Means for protection of hands

Method for determination of penetrability  
of acids and alkalies

ГОСТ

12.4.063-79

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 марта 1979 г. № 1026 срок действия установлен

с 01.07. 1980 г.

~~до 01.07. 1986 г.~~

(2/90)

~~до 01.07. 1986 г.~~

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

На настоящий стандарт распространяется на средства защиты рук (далее—изделия), изготовленные из полимерных материалов (пленочных и на текстильной или трикотажной основе), и устанавливает метод определения их кислотопроницаемости и щелочепроницаемости.

Сущность метода заключается в определении pH жидкости внутри изделия, погруженного в агрессивную среду.

## 1. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

pH-метр-милливольтметр с пределами измерения pH от минус 1 до плюс 14 и погрешностью измерения не более 0,05.

Емкость вместимостью  $3 \cdot 10^{-3}$  м<sup>3</sup> (3 л) из материала, устойчивого к действию агрессивных веществ.

Штатив с кольцом диаметром 0,1 м.

Стержень деревянный или пластмассовый длиной 0,2 м, диаметром  $6 \cdot 10^{-3} - 8 \cdot 10^{-3}$  м (6—8 мм).

Кислота серная по ГОСТ 4204—77, 50%-ный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Натрия гидрокись по ГОСТ 4328—77, 20%-ный раствор.

Стакан стеклянный типа В-50 по ГОСТ 10394—72.

Ареометры по ГОСТ 1300—74.

Фартук по ГОСТ 12.4.029—76.

Издание официальное




Перепечатка воспрещена

Перчатки технические резиновые по ГОСТ 20010—74.

Очки защитные герметичные марки ПО—2 по ГОСТ 9496—60.

Схема установки для проведения испытания приведена на чертеже.



1 — pH-милливольтметр; 2 — штатив с кольцом; 3 — изделие; 4 — стержень; 5 — емкость вместимостью 3 л; 6 — агрессивная жидкость; 7 — стакан для отбора проб; 8 — жидкость в изделии.

## 2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Испытания проводят при  $20 \pm 2^\circ\text{C}$ .

2.2. Одновременно испытывают не менее трех изделий.

2.3. В изделиях на расстоянии 0,05—0,07 м (5—7 см) от конца края вырезают два отверстия, в которые вставляют стержень.

2.4. Изделия закрепляют на штативе, при этом стержень опирается на кольцо.

2.5. В изделия заливают  $9 \cdot 10^{-4} \text{ м}^3$  (900 мл) дистиллированной воды.

Приложение. В резиновые технические перчатки по ГОСТ 20010—74 типа II заливают 650 мл воды.

Через 1 ч из каждого испытуемого изделия отбирают пипеткой в стеклянные стаканчики 3 пробы по  $4 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3$  (40 мл) и определяют pH каждой. Затем изделия с водой погружают в емкость с агрессивной средой: 50%-ный раствор серной кислоты — при определении кислотопроницаемости, 20%-ный раствор гидроксида натрия — при определении щелочепроницаемости. Вода в изделиях и агрессивная среда в емкости должны быть на одном уровне.

Концентрацию агрессивной среды в емкости контролируют ареометром не реже одного раза в сутки.

2.6. Через 1 ч после погружения изделий в агрессивную среду из них отбирают по 3 пробы объемом  $4 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3$  (40 мл) и для каждой измеряют pH.

2.7. Перед каждым отбором проб жидкость внутри изделий тщательно перемешивают стеклянной палочкой.

### 3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. За показатель кислото- или щелочепроницаемости принимают изменение pH ( $\Delta$ ), вычисляемое по формуле

$$\Delta = | \text{pH}_{\text{нач}} - \text{pH}_{\text{кон}} |,$$

где  $\text{pH}_{\text{нач}}$  — pH воды в изделии до погружения его в агрессивную среду;

$\text{pH}_{\text{кон}}$  — pH раствора в изделии через 1 ч после погружения в агрессивную среду.

3.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое трех значений показателя для каждого изделия.

Результат испытания не должен быть более 1,0.

3.3. Результаты испытаний заносят в протокол, форма которого приведена в рекомендуемом приложении.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ**

1

**Наименование средства защиты рук, № техдокументации****агрессивная среда**

Номер партии	Дата испытания	Номер изделия	Номер пробы	pH воды и изделия до погружения в агрессивную среду	pH жидкости в изделии через 1 ч после погружения в агрессивную среду	Изменение pH	Среднее трифметрическое значение

Подпись ответственного исполнителя:

**Изменение № 1 ГОСТ 124.063—79 Система стандартов безопасности труда.  
Средства защиты рук. Метод определения кислото- и щелочепроницаемости**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета  
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.89 № 3515**

**Дата введения 01.07.90**

Раздел I. Пятый абзац. Заменить слова: «50 %-ный раствор» на «раствор с массовой долей 20, 50 или 80 %»;

седьмой абзац. Заменить слова: «20 %-ный раствор» на «раствор с массовой долей 20 или 40 %»;

восьмой абзац. Заменить обозначение и ссылку: «В-50 по ГОСТ 10394—72» на «Н-1—50 ТС ГОСТ 25336—82»;

девятый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 1300—74 на ГОСТ 18481—81;

предпоследний абзац изложить в новой редакции: «Очки герметичные защищенные по ТУ 38.1051204—78».

Раздел I дополнить примечанием: «Причина. Конкретные концентрации растворов серной кислоты и гидроокиси натрия указывают в НТД на изделия».

Пункт 2.3. Заменить значение: 0,05—0,07 м (5—7 см) на 0,03—0,04 м (3—4 см).

Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. В изделие заливают дистиллированную воду на 4—5 см выше основания большого пальца. Через 1 ч из каждого изделия, не пропустившего воду во время испытаний, отбирают пипеткой в стеклянные стаканы три пробы по 40 см<sup>3</sup> и определяют pH. Затем изделия с водой погружают в емкость с агрессивной средой: раствором серной кислоты — при определении кислотопроницаемости, раствором гидроокиси натрия — при определении щелочепроницаемости. Изделия, не выдержавшие испытаний, заменяют

*(Продолжение см. с. 390)*

новыми и испытывают. Вода в изделиях и агрессивная среда в емкости должны быть на одном уровне.

Концентрацию агрессивной среды в емкости контролируют ареометром не реже одного раза в сутки».

Стандарт дополнить разделом — 4:

#### «4. Требования безопасности

4.1. Работы следует проводить в вытяжном шкафу.

4.2. Отработанная агрессивная среда должна быть собрана в специальную посуду и после нейтрализации слита в канализацию или отведенные для этой цели места.

4.3. При проведении испытаний должны применяться средства индивидуальной защиты, указанные в разд. I».

(ИУС № 2 1990 г.)

*Редактор Р. С. Федорова*  
*Технический редактор О. Н. Никитиной*  
*Корректор А. С. Черноусова*

Сдано в набор 09.04.79 Подп. в печ. 14.06.79 0,5 п. л.0,3 уч. -изд. л. Тираж 30000 Цензюжоп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1006

## ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Величина	Единицы		
	Наименование	Обозначение	
		русское	международное
ДЛИНА	метр	м	м
МАССА	килограмм	кг	kg
ВРЕМЯ	секунда	с	s
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА	ампер	А	A
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА	градусы	К	K
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА	моль	мол.	mol
СИЛА СВЕТА	кандела	кд	cd
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ</b>			
Плоский угол	радиан	рад	rad
Телесный угол	стерадиан	ср	sr

## ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица		Выражение производной единицы	
	наименование	обозначение	через другие единицы СИ	через основные единицы СИ
Частота	герц	Гц	—	$\text{с}^{-1}$
Сила	ньютон	Н	—	$\text{кг}\cdot\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$
Давление	паскаль	Па	Н/ $\text{м}^2$	$\text{Н}\cdot\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Энергия, работа, количество теплоты	джоуль	Дж	Н·м	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Мощность, поток энергии	ватт	Вт	Дж/с	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}$
Количество электричества, электрический заряд	кулон	Кл	А·с	$\text{с}\cdot\text{А}$
Электрическое напряжение, электрический потенциал	вольт	В	Вт/А	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-1}$
Электрическая ѹмкость	фарада	Ф	Кл/В	$\text{м}^{-3}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ом	В/А	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	См	А/В	$\text{м}^{-3}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^3\cdot\text{А}^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Вб	Вт·с	$\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	Тл	Вб/ $\text{м}^2$	$\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$
Индуктивность	гени	Гн	Вб/А	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-2}$
Составной поток	люмен	лм	—	$\text{кд}\cdot\text{ср}$
Освещенность	люкс	лк	—	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кд}\cdot\text{ср}$
Активность ядерных	беккерель	Бк	—	$\text{с}^{-1}$
Доза ионизирующих	грей	Гр	—	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$

\* В эти два выражения входит, выражение с основными единицами СИ, дополнительные единицы — стерадиан.