УДК 681.3:003.62:006.354 Группа Т52

межгосударственный стандарт

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛОГОВОЙ ТЕХНИКИ

ГОСТ 2.759—82

Unified system for design documentation. Graphic designations in diagrams. Elements of analogue technique

MKC 01,080,40 31,180

Дата введения 01.07.83

Настоящий стандарт устанавливает общие принципы построения условных графических обозначений элементов аналоговой техники в схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом, во всех отраслях промышленности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Условные графические обозначения (УГО) аналоговых элементов должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.743 и настоящего стандарта.
- 1.2. Условное графическое обозначение аналогового элемента должно иметь форму прямоугольника. УГО содержит основное поле и может содержать одно или два дополнительных поля, которые располагают на противоположных сторонах основного поля.
 - 1.3. Размеры УГО определяются:
 - количеством входных и выходных линий;
 - количеством строк информации в основном и дополнительном полях;
 - количеством знаков, помещаемых в одной строке;
 - наличием дополнительных полей;
 - размером шрифта.
- 1.4. В основном поле УГО на первой строке помещают обозначение функции, выполняемой аналоговым элементом, состоящее из букв латинского алфавита, цифр и специальных знаков, записанных без пробела.
- 1.5. Для обозначения сложной функции элемента допускается построение обозначения, составленного из более простых обозначений функций. Например, обозначение функции интегрирующего усилителя состоит из символов интегрирования и усиления:



- Дополнительные данные по ГОСТ 2.708 помещают в основном поле УГО под обозначением функции со следующей строки в последовательности, установленной указанным стандартом.
 - Обозначение аналоговых и цифровых сигналов приведено в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Таблипа

ಥ	
Ħ	
×	
Ħ	
0	
ಡ	
4.5	

	 Начал Устанс
экначингод О	По ГОСТ 2.721 По ГОСТ 2.721
Наим ено вание	Аналоговый сигнал Цифровой сигнал

(Измененная редакция, Изм. № 1).

 Входы аналогового элемента изображают с левой стороны, выходы — с правой стороны прямоугольника. Допускается другая ориентация УГО, при которой входы располагают сверху, а выходы — снизу.

 Выводы элементов могут быть обозначены указателями и метками. Указатели изображают на линии контура или около линии контура УГО на линии связи.

метки образуют из прописных букв латинского алфавита, арабских цифр и специальных знаков и помещают в дополнительных полях.

9 1.9.1. Применяют следующие обозначения указателей выводов:



 1.9.2. Обозначения основных меток выводов приведены габл. 2.

Обозначение	SR SR H C ST NC	20	# 1	√Ω nith Uγ	00 00	0V ∩ WIN 0VA 0V#
Наи ме нован не	Начальное значение интегрирования Установка начального значения Установка в состояние «0» Установка в исходное состояние (сброс) Подвержание текущей величины сигнала Строб, такт Пуск Валанспровка (коррекция «0»)	 поррекция частотная Питание от источника напряжения Допускается; 	перед буквой <i>U</i> проставлять номинал на- пряжения, при этом вместо буквы <i>U</i> ис- пользовать букву <i>V</i> , посте буквы <i>U</i> проставлять поясняющую информацию, например: указатель питания цифровой части элемента	указатель питания аналоговой части элемента	признак информационного питания Общий вывол (общее обозначение): 	для аналоговой части элемента. для цифровой части элемента

 На линиях связи или в их разрыве допускается указывать обозначение и характеристику сигнала.

 1.11. Обозначения, приведенные в табл. 1, могут быть применены для указания аналогового и цифрового элемента или сигнала.
 Для указания элементов приведенные обозначения помеща-

Для указания элементов приведенные осозначения помещакот после символа функции в той же самой строке. Для указания сигналов приведенные обозначения помещают

после обозначения или характеристики сигнала, например:

обозначение # проставляют после числа двоичных разрядов;

обозначение

 пли

 проставляют после характеристики сигнала: синусоиды, пилы.

寸 |

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ

2.1. Обозначение основных функций, выполняемых анало-Таблина говыми элементами, приведено в табл. 3.

BHHMS BAHMA F(X1, X2...XN) RIBE J(X1, X2...Xn) FR KIN : fr D/DT HIN TQ/dt МАХ или тах МІМ мли тіп X:Y или Обозначение Ŋζ 2. Выбор максимальной переnepe Обиже обозначение функции Зона нечувствительности 3. Выбор минимальной Дифференцирование Наименование Деление частоты Детектирование 4. Генерирование Деление менной исниой 00 O

X 1 0,5 june X ~ 0,5 june \(\in X \) $X \uparrow Y$ win $X \wedge Y$ san x^y TH win \square win \square -О или LOG MIN log | X | BUD | X | INT RIM [SWM HIIR SWB RITH SWT HITH 15. Переключение, коммуниро-

X/Y BITH X/y

Примечание Буквы Хи Умо-

16. Показательная функция

переключение

размыкание

. Пороговый элемент

18. Преобразование

представляемой информации, например, напряжением, частогой, гут быть заменены обозначениями

пительностью импулься и т. д. компаратор, схемы сравнения)

Сравнение

21. Тригонометрические рункции, например, синус

20. Суммирование

S.M. june E þ

SIN MAR SIN

XY: Z RUB XY: Z DLV BAR 1 $M \cap \text{ BUR} M \wedge$ ЕХР или ехр ХУ или ху DT STUDE VIIIN V Обозначение MFij величины (Элемент слежения и аналосовой коэффи-25. Блок постоянного запазды-26. Блок переменного запазды-32. Преобразование цифро-анааналого-28. Многофункциональное 23. Умножение - деление Наименование 27. Воспроизведение 33. Преобразование 30. Формирование 34. Запоминание 29. Фильтрация Экспонента 22. Умножение 31. Усиление преобразование (рансния) тифровое циентов поговое

2.2. Для обозначения функций аналоговых элементов могут ГОСТ 2.743, Например, наборы нелогических элементов обознаэлементов функций обозначения быть использованы

конденсаторов *С и др. резисторов * В

3. ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3.1. УГО аналоговых элементов приведены в табл. 4.

Таблица	Обозначение	
	Наименование	 Усилитель Общее обозначение W₁ до

Насыпение

2

14. Образование моцуля

Логарифмирование

ŝ

10. Извлечение корня 11. Интегрирование зание (ключ, коммутатор);

замыкание

Kockpluntett survenoame Obconseeme finavenoame Obconseeme finavenoame Obconseeme finavenoame Obconseeme finavenoame Obconseeme Obconseeme Obconseeme finavenoame Obconseeme Obc						
Коэффициент усидения эписывают в УГО усройства напротив лини ромого. При выдоло выходы, за кожет быть заменен абсолотной величиной. Если т = 1, то цифра 1 может быть опущена и = пти. То цифра 1 может быть опущена и = пти. То цифра 1 может быть опущена и = пти. То цифра 1 может быть опущена и = пти. То цифра 1 может быть опущена и = пти. То цифра 1 может быть опущена и = пти. То цифра 1 может быть опущена и = 1,2, , к При м е ч а н и е. Если коэффициент уситания достаточно вызока, а заяние сто точной величины и местаточно проставить либо проставить лике м и и в местаточно усиления. По допущения и проставить и метаточно усиления и и проставитель и метаточном усиления и и проставитель и предеждения и предежден		Обозначение	8.7 8.5 8.5 8.5 8.5	Z	4 (/465-5	-
Коэффициент усиления записывают в УГО устройства напротив лични каждого выхода, за исключением цифрового. При наличии одного коэффициента для всего устройства знак м может быть олущена и = 1, то цифра 1 может быть олущена и = 1, то цифра 1 может быть олущена и = 1, то цифра 1 может быть олущена и = 1, то цифра 1 может быть олущена и = 1, то цифра 1 может быть олущена и = 1, то цифра 1 может быть олущена и = 1, то цифра 1 может быть олущена и выходами. Пр и м е ч а н и е. Если коэффициент усиления достаточно высок, а знание сто точной вымодами. Пр и м е ч а н и е. Если коэффициент усиления поставлять, либо проставить знак ∞ или букву М, например, РМ 1.2. Усилитель инвертирующий (инвертор) с коэффициентом усиления: 1.3. Усилитель с двумя выходами, верхний — неинертирующий с усилением 2, нижний — неинертирующий с усилением 3		Наименование.	1.4. Youth tents cyamin promisis $u = -10 (0.1a + 0.1b + 0.2c + 0.5d + 1.0e) = $ = - $(a + b + 2c + 5d + 10e)$	1.5. Усилитель интегрирующий (интегратор) Если $f=1$, $g=0$, $h=0$, то $u=-80 \ [c_{f=0}+\int\limits_{0}^{f} (2a+3b) \ dt]$ Π р. и. м. е. ч. а. н. и Ицентификаторы, ситналов (< и. #.) могут быть опущены, если это не приведет к непониманию	1.6. Усилитель лифференцирующий $u = 5 \frac{d}{dt} (a+4b)$	
• •	Продолжение табл. 4	Обозначение	\$ A	Δ		N 19
		Нам мен ование	Коэффициент усиления записывают в УГО устройства напротив линии каждого выхода, за исключением цифрового. При наличии одного коэффициента для всего устройства знак <i>m</i> может быть заменен абсолютной величиной. Если $m = 1$, то цифра 1 может быть опущена $u_1 = mm_1 \cdot f(W_1 \cdot a_1, W_2 \cdot a_2, \dots, W_n \cdot a_n)$, сде $i = 1, 2, \dots, K$, $mW_i - koэффициент передачи по i входу, C коэффициентом усиления 10000 и двумя выходами.$	5. 发 来 Q	ющий (инвертор) с	1.3. Усилитель с двумя выходами, верхний— неинвертирующий с усилением 2, нижний— инвертирующий с усилением 3

Продолжение табл. 4	Обозначение	x y 6	SEP.X] A/x	B	
	Наименование	2.2. Делитель $u=\frac{a}{b}$ П р.н ж.е. ч а н и е. Символ «/» не полжен использоваться для указания деления	2.3. Преобразователь для моделирования функции силуса $u=\sin x$	3. Преобразователь координат Общее обозначение	3.1. Преобразователь : координат полярных в прямоугольные $u_1=a\cdot\cos b$. $u_2=a\cdot\sin b$	
Продолжение табл. 4	Обозначение	7 - Q		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	л — д — д — д — д	
	Най мен ован не	1.7. Yen intreme norapindy suppromute $u = -\log(-a + 2b)$	2. Функциональный преобразователь X_1, \dots, X_{2r} являются артументами функции, каждый из них может быть заменен	соответствующей меткой, если такан замена не привелет к неясности $f(x_1, \dots, x_n)$ заменяют соответствующим обозначением функции, выполняемой преобразователем	2.1. Перемножитель с коэффициентом передачи K $\mu = -Kab$	

С. 6 ГОСТ 2.759-82

Продолжение табл. 4	Обозначение	SW.M.	3WB	# # FW3	nvn
	Наименование	 Замыкающий SWM. Аналоговый сигнал может проходить в любом направлении между с. и d, пока цифровой вход е находится в состоянии «1» 	 Размыкающий ключ SWB: Аналоговый сигнал может проходить в любом направлении межлу с. и. d, пока цифровой входе находится в состоянии «0» 	 Двунаправленный коммутатор, управияемый логическим элементом. И с двумя цифровым и входами 	
Продолжение табл. 4	Обозначение	X/X	#/v	\/ \	№
	Наименование	 Преобразователь сигналов Общее обозначение 	4.1. Преобразователь аналого-цифровой	4.2. Преобразователь цифроаналоговый	5. Электроняме ключи, коммутаторы Общее обозначение
				40	

	4
	9D.1.
	ã
	ğ
	Š
Ç	3

Обозначение

Наименование

информационные данные

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

С.С. Борушек, Т.Н. Гуськова, С.П. Корнеева, А.Н. Наголкин, Ф.Р. Кушнеров, Ю.М. Кацовский, Н.А. Кононова, А.М. Михайлов, Л.С. Огненко, А.А. Волков, Л.З. Канищева

 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.04.82 № 1619

3. Стандарт полностью соответствует СГ СЭВ 3336-81

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

솹

Примечание К-коэфициент

редачи

с двумя входами

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУ-МЕНТЫ

Номер пункта	1,6. 17,7a6i, 1 1,1
Обозначение НГД, на которий дана семлка	FOCT 2.708—81 FOCT 2.721—74 FOCT 2.743—91

K10-50

E

пускается: рядом с обозначением коэффициента

проставлять его значение

41

6.2. Блок переменного коэффициента. До-

6. ИЗДАНИЕ (ноябрь 2004 г.) с Изменением № 1, утвержденным в апреле 1987 г. (ИУС 7—87)

6.1. Блок постоянного коэффициента:

с одним входом

6. Блоки коэффициентов