

к ГОСТ 12351—2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласо- вания	—	Армения	АМ	Армстандарт

(ИУС № 10 2004 г.)