

**к ГОСТ 31327—2006 (ИСО 11689:1996) Шум машин. Метод сравнения  
данных по шуму машин и оборудования**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Предисловие, Пункт 3. Таблица согласования	—	Узбекистан   UZ   Узстандарт

(ИУС № 10 2007 г.)