

к ГОСТ 7746—2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия
(см. Издание, 2002 г. и Переиздание. Январь 2007 г.)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 9.13. Формула (13)	$J_0(t_{\text{нзм}})$	$J_{2 \text{ нзм}}(t_{\text{нзм}})$

(ИУС № 6 2007 г.)